

1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	Не оборудована кнопка вызова. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	все все К	Устройств кнопки вызова. Устройство аварийное освещение. Устройство крючки для одежды, костылей и т.п.	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-
3	бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-

2. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями*