

Тесты по электросварке

1. Для чего служат щитки и маски сварщика?
 - А) защиты рук
 - Б) защиты ног
 - В) защиты глаз
 - Г) подводного плавания

2. Какова температура при ручной дуговой сварке?
 - А) 2500
 - Б) 3500
 - В) 4000
 - Г) 6000

3. Что применяют для защиты источников питания от дождя и снега?
 - А) зонт
 - Б) навес
 - В) чехол
 - Г) тент

4. Лицо и глаза сварщика от светового излучения дуги защищают:
 - А) очки с прозрачными стеклами
 - Б) очки с темными стеклами
 - В) маской со светофильтрами
 - Г) зонтом

5. Сварочный пост – это:
 - А) кабинет начальника
 - Б) рабочее место сварщика
 - В) производственная площадка
 - Г) сварочный стол

6. Можно ли производить сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов?
 - А) с разрешения администрации
 - Б) да
 - В) нет
 - Г) по необходимости

7. Какое расстояние должно быть при сварке на открытом воздухе от места сварки до огнеопасных материалов ?
 - А) 1 м
 - Б) 5 м

- В) 10 м
- Г) более 10 м

8. На какой высоте в соответствии с ГОСТ 12.4.059 рабочие места необходимо оборудовать ограждения ?

- А) Расположенные выше 1 м
- Б) Расположенные выше 1,3 м
- В) Расположенные выше 2 м
- Г) Расположенные выше 2,5 м

9. Что относится к опасным и вредным производственным факторам в процессе сварки?

- А) Твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля
- Б) Интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне
- В) Интенсивное тепловое излучение свариваемых изделий и сварочной ванны

10. Какой тип источников питания предназначен для сварки на переменном токе?

- А) Сварочные трансформаторы.
- Б) Сварочные выпрямители.
- В) Инверторные источники питания.
- Г) Все перечисленные.

Ответы по тестам:

- 1. В
- 2. Г
- 3. Б
- 4. В
- 5. Б
- 6. В
- 7. В
- 8. Б
- 9. А,Б,В
- 10. А