

1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: ПУТЬ (ПУТЬ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (в т.ч. пути эвакуации)
Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (гардероб)	есть	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	О, К, С	Установить информационные таблички, нанести предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пути эвакуации	есть	Отсутствует пандус Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе	К С	Установка пандуса Нанести предупреждающую, тактильную разметку	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Лестница внутри здания	нет	-	-	-	-
4	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-
5	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-
6	Дверь	нет	-	-	-	-
	Общие требования к зоне		Отсутствует предупредительная информация о препятствиях	С	Разместить предупредительная информация о препятствиях.	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

2. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*