

Отчет о проверке организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО), на предмет безопасности оборудования детских площадок в соответствии с «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденным приказом Росстандарта от 24 июня 2013 г. № 182-ст

МОУ Барановская средняя школа (дошкольная группа)

(наименование образовательной организации)

1. Описательная часть

Ежегодная основная проверка детской игровой площадки дошкольной группы МОУ Барановской средней школы, расположенной по адресу: Буйский район, д. Бараново, ул. Главная, дом №2, проводится комиссией по осмотру и проверке оборудования детской игровой площадки. В состав комиссии входят:

- Сабурова О.А., воспитатель дошкольной группы – член комиссии;
- Голубева М.П., директор школы, члены Управляющего совета;
- Чайкина Е.С., зам. директора по УВР, член Управляющего совета;
- Зиновьева О.А., учитель, член Управляющего совета.

Дата проведения проверки - 24.05.2023.

По итогам проверки составлен Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №3.

В ходе проверки проведен осмотр оборудования, расположенное на территории дошкольной группы, на предмет безопасного и комфортного пребывания детей (ограждение игровой площадки, веранда, покрытие игровой площадки, песочница, гимнастическое бревно для развития равновесия, лавочки).

2. Статистическая часть

	Проводилась проверка в период	Наличие в ДОО актов ежегодного основного осмотра детских площадок	Периодичность проверок в ДОО (с указанием вида проверки)	Наличие журнала в ДОО о ежедневном осмотре детских площадок ДА/НЕТ	Наличие журнала о проведении инструктажа воспитателей на рабочем месте
Дошкольная группа имеет свою территорию для прогулок	С 23.05.2023 по 24.05.2023	Акт осмотра и проверки оборудования площадки №3 от 24.05.2023	Ежегодный основной осмотр - один раз в месяц. Регулярный визуальный осмотр - ежедневно за 2	Да	Имеется

			часа до прогулки		
--	--	--	------------------	--	--

3. Аналитическая часть

Проведенный осмотр игровой площадки и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствуют о следующем:

- требуется обеспечить наличие ударопоглощающего покрытия в месте расположения детского гимнастического бревна;
- дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Директор школы:



Голубева М.П.