

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МОУ Талицкой средней школы



Соколов Н.Г.

Приказ № 41 от 04.08.21 г.

Российская Федерация

Костромская область

Буйский муниципальный район

Муниципальное общеобразовательное учреждение

**ТАЛИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

Буйского муниципального района Костромской области

157014 Костромская обл., Буйский р-н, п. Талица, ул. Пушкина, д. 35

Тел. (494 35) 32-8-16

---

## АКТ

### **испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивных площадках**

от 04.08.2021 г.

Комиссия в составе:

1. Базанова О.В. – зам. директора школы, председатель комиссии;
2. Акатова И.В. – замдиректора по АХЧ;
3. Калинин И.М. – председатель профкома;
4. Лобанова Е.В. – член родительского комитета,  
провела испытание спортивного оборудования в спортивном зале и на спортплощадках МОУ Талицкой средней школы.

Составила настоящий акт в том, что:

В спортивном зале и на спортплощадках МОУ Талицкой средней школы спортивное оборудование для проведения занятий и отдыха подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка 5 шт.,

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- гимнастические скамейки 2 шт.,

под нагрузкой 240 кг

- тренажеры («степпер», «гребля», силовой, Элептический, велотренажер, беговая дорожка) по 1 шт.,

к тренажерам применена максимальная нагрузка 130 кг (Остаточных деформаций и трещин не обнаружено).

- Перекладина - 1 шт.

под нагрузкой 220 кг. Прогиб 100 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено

- Брусья параллельные – 1 шт. Под нагрузкой 135 кг. Прогиб 61 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено

- Бревно – 1 шт. Под нагрузкой 135 кг Прогиб 7 мм .Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

- стационарные баскетбольные кольца 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец под нагрузкой.

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту (1979 г.) нормам.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

**4. На спортивной площадке имеются:**

1. Поле для минифутбола площадью 540 кв.м.,  
ворота для минифутбола (испытание под нагрузкой 220 кг).
2. Баскетбольная (волейбольная) площадка площадью 392 - кв. м,  
стационарные баскетбольные кольца 2 шт.  
визуальный осмотр крепежа колец и стойки под нагрузкой 240 кг.

5. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены. Состояние крепления баскетбольных щитов, футбольных ворот другого спортивного оборудования соответствует нормам.

Все спортивное и игровое оборудование находится в исправном состоянии.

Занятия на спортивной площадке **разрешаются.**

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Базанова О.В.;

Члены комиссии \_\_\_\_\_ Акатова И.В.;

\_\_\_\_\_ Калинкина И.М.;

\_\_\_\_\_ Лобанова Е.В.