



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКОУ «Красносельская СШ»

В.А.Морозова
«11»  2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

П.Красное-на-Волге

«11» мая 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта образовательная организация

1.2. Адрес объекта 157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3969,6 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да, 45352,5 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль-август 2018 г., капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Красносельская средняя школа» Красносельского муниципального района Костромской области
Краткое (МКОУ «Красносельская СШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Организация имеет право осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным программам – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Дети поселка Красное-на-Волге муниципальным пассажирским транспортом не пользуются, т.к его нет. Дети приезжающие из других населенных пунктов по маршруту Кострома-Красное доезжают до автостанция ул. Песочная, далее пешком поворот на регулируемом перекрестке направо, ул. Советская, ул. Красная площадь, ул. Ленина. Дети приезжающие из населенных пунктов по маршруту Гравийный Карьер-Красное, Косевское-Красное доезжают до остановки «Школа».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДП-И
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	ВН
5	с нарушениями слуха	ВН
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У, С, Г) Временно недоступно для инвалидов по зрению и слуху.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения подготовки к новому учебному году и по мере финансирования в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации За период 2018-2020 года будут проведены следующие мероприятия для категории слепых (приобретение шрифта Брайля, изготовление специальной вывески школы, размещение графика работы школы и плана здания, разметка территории), глухих (приобретение индукционной петли и звукоусиливающего устройства в одном помещении). Установка поручней по лестничному маршу на второй этаж. Подготовка обученного специалиста (тренинги) по работе с инвалидами, консультация технического персонала. Адаптация школьного сайта для инвалидов. Приобретение одноместных ученических столов. Покрытие пола нескользящим материалом. Оборудование автостоянки для инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://eduportal44.ru/Krasnoe/Sred/2/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.


Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Руководитель

рабочей группы Директор  В.А.Морозова
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

Члены рабочей группы:

Зам.директора по АХР  Л.А.Сорокина
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

Председатель трудового коллектива  О.К.Мухина
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

Учитель  Е.В.Шишова
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией(название). _____

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись) _____

1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Красносельская СШ»

157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		№1	- Отсутствует установка визуальной информации, тактильных обозначений - Отсутствие устройства местной связи с администрацией для вызова обслуживающего персонала	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		№4	- Отсутствует специальная разметка на дорожном покрытии - Отсутствует установка визуальной информации, тактильных обозначений - Требуется ремонт дорожного покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть		№14	- Ремонт дорожного покрытия территории - Нанесение специальной разметки на асфальте - Установка визуальной информации, тактильных обозначений	
1.4	Пандус (наружный)	Есть		№2		
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			- Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					


II Заключение по зоне:

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Ремонт дорожного покрытия территории школы, нанесение специальной разметки на асфальте, установка тактильных обозначений и визуальной информации.




n1



N 7



N 14



N 2


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «11» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**


МКОУ «Красносельская СШ»

157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		№ 14	Замечаний нет	К, О, С, Г, У		
2.2	Пандус (наружный)	Есть		№ 15	Замечаний нет	К, О, С, Г, У		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		№ 2	-Отсутствует визуальная и тактильная информация об учреждении -Поверхность покрытий входной площадки не имеет противоскользящих покрытий	К, О, С, Г, У	- Установка визуальной и тактильной информации об учреждении - Установка на покрытии входной площадки полос с противоскользящим покрытием	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	Есть		№ 2	-Отсутствует световой и звуковой маяк -Отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К, О, С, Г, У	- Установка светового и звукового маяка; - Установка кнопки вызова персонала и знака «Инвалид»	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть		№ 3, 3а	- Поверхность покрытий тамбура не имеет противоскользящих покрытий	К, О, С, Г, У	- Установка в тамбуре противоскользящих покрытий	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							



N 3



н 3а

К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

1 от «11» март 2018 г.

Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Красносельская СШ» 157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		N 4	- Отсутствует вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; - Отсутствуют электронные часы -Отсутствует твердого нескользящего покрытия	К, О, С, Г, У	- Нанесение тактильных средств; - Установка твердого нескользящего покрытия - Приобрести электронные часы	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		N 5	- Верхняя и нижняя ступеньки не выделены контрастным цветом	К, О, С, Г, У	- Выделить верхние и нижние ступеньки контрастным цветом	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть		N 16	Раскладной пандус		- Установка поручней вдоль лестничного марша	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
3.5	Дверь	Есть		N 6	- Дверные проёмы не выделены контрастным цветом	К, О, С, Г, У	- Выделить дверные проёмы контрастным цветом	Текущий ремонт


3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	№ 19	- Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии; - Ширина проёма двух запасных выходов менее 0,9 м	К, О, С, Г, У	- Установка визуальной информации о препятствии; - Распирение двух запасных выходов технически невозможно, организация альтернативной формы обслуживания	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка твердого нескользящего покрытия, визуальной информации о препятствии, поручней вдоль лестничного марша



N4



N 5



N 16



N6



N 19

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Красносельская СШ»

157940, Красноярская область, Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		№8 №14 №9	- Отсутствуют одноместные ученические столы - Не выделены зоны специальных ученических мест - Отсутствуют «мягкие стены» в малом спортивном зале	К, О, С, Г, У		- Приобретение одноместных ученических столов - Выделить из общей площади класса места для инвалидов рельефной фактурой - Устройство «мягких стен» в малом спортивном зале	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет							
4.5	Кабинная индивидуального обслуживания	Нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

ИЗЪЯТИЕ ПО ЗОНЕ:

ИЗЪЯТИЕ ПО ЗОНЕ:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Устройство «мягких стен» в малом спортивном зале, мест для инвалидов рельефной фактурой, приобретение одностенных учебных столов


8N



61 N



6N



Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКОУ «Красносельская СШ», 157940, Красноярская область, Красноярский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		№18	- Оборудована туалетная комната только на 1 этаже	К, О, С, Г, У		
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть		№10 №11 №12	- Душевая комната при физкультурном зале в общем пользовании	К, О, С, Г, У	- Установка поручней	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть		№13	- Раздевалка при физкультурном зале в общем пользовании	К, О, С, Г, У	- Установка поручней	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							


Состояние доступности* Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**	
		№ на плане	№ фото
Санитарно-гигиенические помещения	ДШ-И (К, О, Г, У)	Текущий ремонт	Текущий ремонт

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к записи: Установка поручней в душевой комнате и раздевалке при физкультурном зале


N 18




012



HN



~12



N/13



Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «44» мая 2008 г.

6. Системы информации на объекте

МКОУ «Красносельская СШ», 157940, Костромская область, Красносельский район, шт. Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.44А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			- Отсутствуют тактильные средства получения информации	(К, О, С, Г, У)	- Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствуют	(К, О, С, Г, У)	- Установить индукционную систему	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет			- Отсутствуют тактильные средства получения информации	(К, О, С, Г, У)	- Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации** (вид работы)		Индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане та ОСИ	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к изъятию: Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги