

АКТ
проверки сооружений

комиссия в составе:

Председатель комиссии директор Ильичёва О.А.

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР Кешокова Т.И.

Учитель физической культуры Власов В.Г.

Уполномоченный по правам ребёнка Федосова Н.И.

Произвела проверку площадки по адресу Костромская область, Мантуровский район, д.Подвигашиха дом 68 и признала, что площадка и сооружения **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спасская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского муниципального округа Костромской области:**

1.Оборудование площадки соответствует нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарным нормам;

2.Все сооружения соответствуют нормам техники безопасности, находятся в рабочем состоянии и признаны пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Выявленные недостатки _____ нет _____

Председатель комиссии:

Члены комиссии:.



Ильичёва О.А.

Кешокова Т.И.

Власов В.Г.

Федосова Н.И.

Дата обследования и составления акта

15.04.2025г.