

Индивидуальный предприниматель Артамонова Е. Р.
157811, Костромская обл., Нерехтский р-н, д. Лаврово ул. Советская д.11
Тел. +79038984526. Лицензия МЧС РФ № 44-Б/00058 от 6.05.2011 г.



АКТ

№ 639

первичного (периодического) обследования технического состояния дымовых и
вентиляционных каналов

31 октября 2024 г.

Мы нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА домовладелец
Федотов Н.О.У. Тетясова Елена Романовна
ответственный за газовое хозяйство организации
Индивидуальный предприниматель, контролёр-приёмщик печного хозяйства
Артамонова Елена Романовна
составили настоящий акт о том, что нами согласно исполнительно-технической
документации произведена проверка технического состояния и функционирования
дымовых и вент.каналов в доме №13 кв. по ул. Мельника Никиты
принадлежащему домовладельцу
с целью установления пригодности к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от
газовых приборов типа:

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленные дымовые и вентканалы выполнены в кв. № по адресу: р. Тетясова
ул. Мельника Никиты 13
2. Необособленные дымовые и вентканалы выполнены в кв. № нет
3. Сечение дымоходов составляет —
вент. каналов 200x200, 140x140, 150x150, 400x200
4. Дымовые каналы выполнены из —
вентиляционные из металлического листа, асбеста
5. Противопожарные разделки дымовых каналов в междуэтажных и чердачных
перекрытиях составляют 380 мм. и находятся в исправном состоянии
6. Дымовые и вентканалы выполнены плотными, в местах присоединения патрубков
к каналам обеспечена герметичность
7. Плотность всех дымовых и вентканалов проверена путём задымления, в результате
чего установлено, соответствуют требованиям норм
8. Дымовые каналы имеют в их основании «Карманы и люки для чистки» глубиной не
менее 250 мм
9. Соединительные патрубки в исправном состоянии (если имеются нарушения,
указать)
10. Дымовые трубы и вытяжные шахты (трубы) находятся вне зоны ветрового
подпора

11. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах здания, через наружную стену, через чердачное перекрытие и кровлю (ненужное зачеркнуть) (при расположении дымоходов в наружных стенах указать №№ квартир, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утеплителя)
12. Вентиляционные каналы расположены во внутренних капитальных стенах здания, через наружную стену, через чердачное перекрытие и кровлю (ненужное зачеркнуть)
13. Горизонтальные участки дымовых каналов в стенах и чердаках отсутствуют
14. Все дымовые каналы, а также карманы очищены от сажи, а вентиляционные каналы от пыли и других предметов.
15. Тяга в дымовых и вентиляционных каналах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть)
16. Оголовки на крыше в исправном состоянии имеют защитные колпаки (если нуждаются в ремонте указать №№ квартир) _____, соответствует, не соответствует (ненужное зачеркнуть) техническим условиям.
17. Все дымовые каналы на чердаке побелены и имеют номера, обслуживающих квартир, нанесённые несмываемой краской на чердаке и снаружи здания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымовые каналы от газовых приборов и расположены по адресу: г. Тольятти
ул. Нармина Новикова дом 13 кв. _____, работоспособны,
отвечают техническим условиям и допущены к эксплуатации, вентиляционные
каналы выполнены в соответствии с проектом и соответствуют требованиям
условий эксплуатации газовых отопительных приборов,

Дымовые каналы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартире не отвечающие техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

Представители заказчика:

От администрации

Ответственный за газовое хозяйство домовладелец

Индивидуальный предприниматель, контролёр-приёмщик печного хозяйства

Артамонова Е. Р.

Акт зарегистрирован 31 » октябрь 2024 г. № 639