

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

*А.А. Крылова*  
« 01 » августа 20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»
- 1.2. Адрес объекта – 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. имени хирурга Крылова В.М., д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание - в каменном исполнении, 2-х этажное – 2411.2 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 16 863 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2019 г, капитального \_\_\_\_\_*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Журавушка» городского округа город Шарья Костромской области (МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. имени хирурга Крылова В.М., д.3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусом № 8,1,14,61,10, до остановки Парк

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м

3.2.2. время движения (пешком) - 5 - 7 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет - нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

« 01 » августа 20 18 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»  
1.2. Адрес объекта – 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. имени хирурга Крылова В.М., д.3  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - в каменном исполнении, 2-х этажное – 1963, 9 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 16 863 кв. м.  
1.4. Год постройки здания – 2016 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - 2019 г, *капитального* \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Журавушка»» городского округа город Шарья Костромской области (МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157505, Костромская обл., г. Шарья, ул. имени хирурга Крылова В.М., д.3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусом № 8,1,14,61,10, до остановки Парк  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 400 м  
3.2.2. время движения (пешком) - 5 - 7 мин  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - да  
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* - со звуковой сигнализацией, таймером  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - нет  
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
4.	с нарушениями зрения	нет
5.	с нарушениями слуха	нет
6.	с нарушениями умственного развития	нет

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДЧ-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от оста- новки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструк- туры – объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ - нет-

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - нет-

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

##### 4.4. Для принятия решения - не требуется (нужное подчеркнуть):

###### 4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии:

Заведующий: Фролова Н. Н. Фролова  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены комиссии:

стар. воспитатель Захарина Л. А. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

муз. руководитель Васова Е. С. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

инструктор РИЗО Курна Л. А. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

нач.хоз.отдела Лобкова Н. П. \_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

—  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
1.2	Путь (пути) движения на территории	да			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
1.3	Лестница (наружная)	Да			нет		Нет	
1.4	Пандус (наружный)	да			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
1.5	Автостоянка и парковка	да			нет		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_-нет

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от 01 августа 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

—  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	да			нет		Нет	
2.2	Пандус (наружный)	да			-		Индивидуальное решение с ТСР	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да			нет		нет	
2.4	Дверь (входная)	да			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
2.5	Тамбур	да			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДП-В			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_-нет

Приложение 3  
к Акту обследования к паспорту доступности от «01» августа\_20\_\_18\_ г.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да			нет		нет	
3.2	Лестница (внутри здания)	да			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет		Индивидуальное решение с ТСР	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет		нет	
3.5	Дверь	да			нет		Нет	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДП-И			Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 20 18 г.

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			Нет		Нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		Нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
СДК	ДП-И			нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_нет

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	да			нет		нет	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ДП-И			нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_нет

Приложение 4(Ш)  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			нет		нет	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ нет

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да			Нет		Нет	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет			Нет		Нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ нет

Приложение 6  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 20 18 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка»»**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да			Нет		Нет	
6.2	Акустические средства	Нет			нет		Нет	
6.3	Тактильные средства	Да			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет