

АКТ
обследования объекта

17.04 2015 г.

п. Судиславль
(нас. пункт)

Мною, начальником ОВО МО МВД России «Островский» капитаном полиции
Вороновым А.Ю.

в присутствии Директора МОУ Судиславская СОШ Лебедевой Л.Г.

(представитель организации, предприятия, учреждения, фирмы и т.д.)

произведено обследование объекта МОУ Судиславская СОШ

(указать какой объект и его ведомственную принадлежность, вид деятельности, Ф.И.О. руководителя, владельца)

расположенного в п. Судиславль ул. Октябрьская д.18

(город, поселок, улица, № дома)


Во время обследования установлено:

1. Здание, в котором расположен объект: тип здания кирпичное, трехэтажное
2. Состояние запоров, наличие решеток или ставней: имеются, удовлетворительное
3. Количество наружных дверей 3, их прочность металлические
4. Категория товароматериальных ценностей, находящихся на объекте:
оргтехника, видеоаппаратура
5. Вид охраны: ведомственная, вневедомственная, военизированная и другая
(указать какая): сторож – ночной, КТС – круглосуточно ПЦО ОВО
(количество сотрудников, режим работы, наличие у них оружия и спецсредств)
6. Наличие охранной сигнализации: пожарная, охранная, локальная, выведена на
ПЦО: пожарная – автономно, КТС выведена на ПЦО ОВО
(нужное указать, её исправность, если отсутствует указать причину)
7. Осмотр автотранспорта при въезде на территорию: не производится
8. Наличие средств связи на объекте, № телефона 9-74-33
9. Наличие наружного освещения в ночное время: да (да, нет)
10. Наличие и тип периметрального ограждения: имеется металлическая ограда
11. Наличие камер видеонаблюдения: отсутствуют
(количество, какие именно, в каких местах установлены)
12. Наличие особо уязвимых мест объекта и подходов к нему: окна
13. Безопасность для людей в момент возможного террористического акта (взрыва)
(ветхость здания, стеклянные витрины, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы и материалы)
14. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: имеются
15. Наличие и состояние документации (планы взаимодействия с органами МЧС, ФСБ, МВД) при возникновении ЧС: имеются
16. Возможность подъезда экстренных служб: имеется
17. Производство осмотра на предмет обнаружения подозрительных предметов:
производится
18. Ближайший источник наружного противопожарного водоснабжения: 300
метров – озеро Комсомольское
(расстояние в метрах, направление)
19. Количество рабочих мест на территории 70 человек, 570 – учащихся
20. Максимальный срок эвакуации с территории объекта обслуживающего персонала
и посетителей: 10 минут

В связи с выявленными недостатками предлагается:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	На момент осмотра КТС находилась в исправном состоянии.	
2	Рекомендуется установить видеонаблюдение на территории школы.	2 кв. 2015 г.
3	Рекомендуем установить средства охранной сигнализации в кабинетах, где хранятся материальные ценности.	2 кв. 2015 г.
4	Предложены услуги физической охраны силами ФГУП «Охрана» МВД России с целью обеспечения пропускного режима и предотвращения преступления на территории школы.	
5	Проведен инструктаж антитеррористической направленности	

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

1. 
2. 

Копию акта получил 