

Утверждаю
Директор МОУ Леденгская ООШ

Вагина Н. А.
Приказ № _____ от

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ОСИ)
для инвалидов и предоставляемых услуг**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Леденгская основная общеобразовательная школа
Павинского муниципального района
Костромской области
(МОУ Леденгская ООШ)**

с. Леденгск
2019 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: **МОУ Леденгская ООШ**
- 1.2. Адрес объекта: **Костромская обл., Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **2 этажа (рабочий – первый), 806,95 кв.м**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4878 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания: **1938 год**, последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное общеобразовательное учреждение Леденгская основная общеобразовательная школа Павинского муниципального района Костромской области**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **157656 Костромская обл., Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:
- **основных общеобразовательных программ начального общего образования;**
 - **основных общеобразовательных программ основного общего образования;**
 - **основных общеобразовательных программ среднего общего образования;**
- 2.2. Дополнительная информация:
- К основным видам деятельности организации также относится реализация:
- **дополнительных общеразвивающих программ**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения использованием транспорта: **автотранспортом или пешим ходом.**
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **не предусмотрено.**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **100 метров;**
- 3.2.2. время движения (пешком): **4 минуты;**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**
- 3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): **нерегулируемые;**
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): **визуальная**
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): **нет.**
- 3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН,	

	в том числе инвалиды:	
	Передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
	С нарушением опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
	С нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
	С нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
	С нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ</i>
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДУ</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проемах, ширина дверных проемов не соответствует требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>в рамках текущего ремонта</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>в рамках текущего ремонта</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>в рамках текущего ремонта</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>в рамках текущего ремонта</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>в рамках текущего ремонта</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>в рамках текущего ремонта</i>
7	Пути движения к объекту	<i>в рамках текущего ремонта</i>
8	Все зоны и участки	<i>в рамках текущего ремонта</i>

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: *по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *удовлетворительно*

4.4. Для принятия решения *требуется*/не требуется

- согласование работ с надзорными органами(в сфере проектирования и строительства, пожарнадзора, Роспотребнадзора)
- техническая экспертиза
- разработка проектно-сметной документации
- составление локальных сметных расчетов
- изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов
- другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на официальном сайте организации: ledengsk@mail.ru

5. Особые отметки.

Приложения к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры :

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1)
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2)
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3)
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4)
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5)
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6)
- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7)

- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8)
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МОУ Леденгская ООШ.

Руководитель рабочей группы:

Директор школы

Н. А. Вагина

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР

А. С. Онкина

Заведующий хозяйством школы

Н. В. Якшин

Школьный уполномоченный по правам ребенка

Жуйкова Н. Н.

Председатель общешкольного родительского комитета

Косарев С. П.