

1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)

Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Путь (пути) движения по территории	есть	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при движении по территории	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3	Лестница (наружная)	есть	Лестница не дублируется пандусом Отсутствуют поручни	К К, О	Установка пандуса, поручней	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Пандус (наружный, уличный) на территорию объекта (при перепадах рельефа)	нет	-	-	-	-
5	Автостоянка на парковке	нет	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-

2. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*