

**1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА), ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ**

Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Имеются пороги в дверных проемах. Не соответствие ширины дверного проема	К, С, О	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов	В рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-
3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
4	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-
5		нет	-	-	-	
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-

2. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), зона обслуживания инвалидов	ДУ	В рамках текущего ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно частично условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*