

**1. Результаты обследования структурно-функциональной зоны: ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА), МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА**

Наименование объекта, адрес объекта: здание МОУ Леденгская ООШ, Костромская область, Павинский р-н, с. Леденгск, пер. Школьный, 9

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента: нет/есть	Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Места приложения труда	нет	-	-	-	-

2. Заключение по зоне:

Наименование функционально-планировочного элемента	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта), места приложения труда	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____