

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

« 17.01.2020 » г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МДОУ Зебляковский детский сад  
1.2. Адрес объекта – 157550, Костромская обл., Шарьинский район, п.Зебляки, ул.Ленина, д.6  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - в каменном исполнении, 2-х этажное – 798 кв.м -  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3.801 кв. м. 1.4. Год  
постройки здания – 1978 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2020 г, капитального* \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  
Уставу, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Зебляковский детский сад общеразвивающего вида 2 категории Шарьинского  
муниципального района, Костромской области  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157550, Костромская обл.,  
Шарьинский район, п.Зебляки, ул.Ленина, д.6

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусом № 351

( наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м  
3.2.2. время движения (пешком) - 3 - 5 мин  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет  
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
*нет*  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
*нет - нет*  
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет - нет*  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии

« 17 » января 2020 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - МДОУ Зебляковский детский сад  
 1.2. Адрес объекта – 157550, Костромская обл., Шарьинский район, п.Зебляки, ул.Ленина, д.6  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание - в каменном исполнении, 2-х этажное – 798 кв.м -  
 наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3.801 кв. м. 1.4. Год  
 постройки здания – 1978 г.  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2020 г, капитального* \_\_\_\_\_  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зебляковский детский сад общеразвивающего вида 2 категории Шарьинского муниципального района, Костромской области  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 157550, Костромская обл., Шарьинский район, п.Зебляки, ул.Ленина, д.6

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дошкольное образование

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобусом № 351

( наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет)

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м  
 3.2.2. время движения (пешком) - 3 - 5 мин  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет  
 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*  
*нет*  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*  
*нет - нет*  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2.        | передвигающиеся на креслах-колясках         | нет                                                                 |
| 3.        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | нет                                                                 |
| 4.        | с нарушениями зрения                        | нет                                                                 |
| 5.        | с нарушениями слуха                         | нет                                                                 |
| 6.        | с нарушениями умственного развития          | нет                                                                 |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные<br>структурнофункциональные зоны                       | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|           |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | № фото |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДП-В                                                                        |               |        |
| 2         | Вход (входы) в здание                                           | ДЧ-В                                                                        |               |        |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-В                                                                        |               |        |
| 4         | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДЧ-В                                                                        |               |        |
| 5         | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ-В                                                                        |               |        |
| 6         | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДЧ-В                                                                        |               |        |
| 7         | Пути движения к объекту (от<br>остановки транспорта)            | ДУ                                                                          |               |        |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры – объект социальной инфраструктуры доступен полностью всем.**

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Не нуждается                                       |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается                                       |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Не нуждается                                       |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение с ТСП                       |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                       |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    |                                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - нет-

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - нет-

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения - не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)- нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования: 1.**  
**Территории, прилегающей к зданию (участка)**

—  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения и<br>замечания |                                           | Работы по адаптации<br>объектов |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                      | Виды<br>работ |
| 1.1      | Вход (входы)<br>на территорию                                | да                  |               |           | нет                                 |                                           | Индивидуальное<br>решение с ТСР |               |
| 1.2      | Путь (пути)<br>движения на<br>территории                     | да                  |               |           | нет                                 |                                           | Индивидуальное<br>решение с ТСР |               |
| 1.3      | Лестница<br>(наружная)                                       | Да                  |               |           | нет                                 |                                           | Нет                             |               |
| 1.4      | Пандус<br>(наружный)                                         | да                  |               |           | нет                                 |                                           | Индивидуальное<br>решение с ТСР |               |
| 1.5      | Автостоянка и<br>парковка                                    | нет                 |               |           | -                                   |                                           | -                               |               |
|          | ОБЩИЕ требо-<br>вания к зоне                                 | нет                 |               |           | нет                                 |                                           | нет                             |               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зо-<br>ны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по<br>адаптации<br>(вид работы)** к пункту<br>4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                         |
| СДК                                                     | ДП-В                                                                 |               |        | Индивидуальное решение<br>с ТСР                                                         |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_-нет

Приложение 2  
к Акту обследования к паспорту доступности от 17 января 2020 г.

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

—  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | да               |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | да               |            |        | -                                |                                  | Индивидуальное решение с ТСР |            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | да               |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | да               |            |        | нет                              |                                  | Индивидуальное решение с ТСР |            |
| 2.5   | Тамбур                                             | да               |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | нет              |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| СДК                                         | ДП-В                                                           |            |        | Индивидуальное решение с ТСР                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет

Приложение 3  
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» января \_ 2020\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

##### МДОУ Зебляковский детский сад

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | да               |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | да               |            |        | нет                              |                                  | Индивидуальное решение с ТСР |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        | нет                              |                                  | Индивидуальное решение с ТСР |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |
| 3.5   | Дверь                                               | да               |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | да               |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |

|     |      |  |  |                              |
|-----|------|--|--|------------------------------|
| СДК | ДП-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |
|-----|------|--|--|------------------------------|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_-нет

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 17 » января 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| Наименование объекта, адрес |                                                    |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| № п/п                       | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|                             |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1                         | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        | Нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 4.2                         | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 4.3                         | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 4.4                         | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 4.5                         | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
|                             | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | Приложение |  |
|--|--|------------|--|

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| СДК                                         | ДП-И                                                           |            |        | нет                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_нет

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «17» января 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | да               |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| сдк                                         | ДП-И                                                           |            |        | нет                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_нет

Приложение 4(III)  
к Акту обследования к паспорту доступности от « 17 » января 2020 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        | нет                              |                                  | нет                          |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| сдк                                         | ду                                                             |            |        | нет                                                                            |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ нет

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 2018 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

##### МДОУ Зебляковский детский сад

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | да               |            |        | Нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | Нет              |            |        | Нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | Нет              |            |        | Нет                              |                                  | Нет                          |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |

|     |    |  |  |     |
|-----|----|--|--|-----|
| сдк | ду |  |  | нет |
|-----|----|--|--|-----|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ нет

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от « 01 » августа 20 18 г.

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

#### МДОУ Зебляковский детский сад

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Да               |            |        | Нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 6.2   | Акустические средства                              | Нет              |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
| 6.3   | Тактильные средства                                | Да               |            |        | нет                              |                                  | Нет                          |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |

|     |    |  |  |     |
|-----|----|--|--|-----|
| сдк | ду |  |  | нет |
|-----|----|--|--|-----|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_нет